

## تنبيه حول ثغرة عميل SMTP في Savannah lwIP



تشير ثغرة حرجية في عميل SMTP في Savannah lwIP إلى إمكانية تنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد بسبب تجاوز سعة المخزن المؤقت. يجب على المؤسسات التي تستخدم الإصدارات المتأثرة اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المخاطر.

- الإصدار المتأثر: عميل SMTP في Savannah lwIP 2.2.1.
- تسمح الثغرة بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد.
- تأثير حرج على قطاعات مثل الطاقة والمياه.
- تحديث تصحيح متاح للثغرة.
- يوصى باتخاذ إجراءات فورية للمؤسسات المتأثرة.

## نظرة عامة

تم تحديد ثغرة حرجية في عميل SMTP في Savannah lwIP، والتي قد تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد من خلال تجاوز سعة المخزن المؤقت. تؤثر هذه المشكلة على الإصدار 2.2.1 وتشكل مخاطر كبيرة على البنية التحتية الحرجة، بما في ذلك أنظمة الطاقة والمياه.

## تفاصيل الثغرة

تنشأ الثغرة من عدم قيام عميل lwIP SMTP بالتحقق الكافي من حجم المدخلات، مما يؤدي إلى حالة تجاوز سعة المخزن المؤقت. قد يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز الذي يتم الوصول إليه، مما يجعل من الضروري للمنظمات تقييم أنظمتها بحثاً عن هذه الثغرة.

## الإجراءات الموصى بها

يجب على المؤسسات التي تستخدم الإصدار المتأثر من عميل SMTP في Savannah lwIP اتخاذ الإجراءات التالية للتخفيف من المخاطر:

- تحديث إلى أحدث إصدار من عميل SMTP في Savannah lwIP في أقرب وقت ممكن.
- تطبيق التصحيح المتاح (patch\_125\_smtp\_txbuf.diff) لمعالجة الثغرة.
- إجراء مراجعة شاملة للأنظمة لتحديد أي حالات من العميل المتأثر.
- تنفيذ المراقبة لاكتشاف أي نشاط غير عادي قد يشير إلى محاولات استغلال.
- التأكد من إبلاغ جميع الأفراد المعنيين حول الثغرة والخطوات المتخذة للتخفيف منها.

## ما يجب فعله الآن

1. تحديث إلى أحدث إصدار من عميل SMTP في Savannah lwIP.
2. تطبيق التصحيح المقدم لإصلاح الثغرة.
3. مراجعة الأنظمة بحثاً عن حالات من العميل المتأثر.
4. تنفيذ المراقبة لرصد أي نشاط غير عادي.
5. إبلاغ الأفراد المعنيين حول الثغرة.